

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2023

Na základě § 322 zákoníku práce (dále ZP) mají odborové organizace právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) u jednotlivých zaměstnavatelů. Na základě článku 4 písm. c) Stanov OS je kontrola v oblasti BOZP jednou z hlavních činností odborového svazu a současně provádění této kontroly svazovými inspektory BP je jednou ze služeb, které poskytuje odborový svaz základním organizacím i individuálním členům OS.

Kontrola odborového svazu v oblasti BOZP je prováděna prostřednictvím inspekce bezpečnosti práce (dále jen: SIBP). Tato kontrola se provádí na základě plánu kontrol a každoročně má kromě pravidelných bodů, kterými jsou kontrola provádění roční prověrky BOZP zaměstnavateli v jednotlivých firmách a kontrola plnění opatření z poslední kontroly provedené odborovým svazem v příslušné firmě, určité specifické zaměření.

Kontrola v roce 2023 byla zaměřena na plnění povinností zaměstnavatele dodržovat lhůty revizí elektrických instalací. Dále bylo kontrolováno, jak zaměstnavatelé aktualizovali poskytování OOPP na základě novely nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Při fyzické kontrole pracovišť se svazoví inspektoři BOZP zaměřovali na všeobecný stav pracoviště.

Ve zprávách z kontrol zasílaným zaměstnavatelům byly uvedeny zjištěné závady včetně právních předpisů, které byly porušeny.

SIBP v roce 2023 kontrolovala plnění výše uvedených povinností vyplývajících především ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Bod č. 1 - Plnění opatření z poslední prověrky dle § 108 odst. 5 zákoníku práce (dále roční prověrka BOZP)

Cílem kontroly SIBP bylo zjistit, jak zaměstnavatelé plní povinnosti související s roční prověrkou BOZP.

U sledovaných zaměstnavatelů bylo v rámci plnění výše zmíněných povinností kontrolováno, zda:

- organizují pravidelně roční prověrku BOZP,
- prověrka byla organizována v dohodě s odborovou organizací,
- opatření k odstranění závad bylo projednáno s odborovou organizací,
- zaměstnavatel odstraňuje zjištěné nedostatky.

Zjištěné závady:

V souvislosti s roční prověrkou BOZP byla zjištěna závada u 1 zaměstnavatele. Jednalo se o následující závadu:

1. Zaměstnavatel neorganizoval roční prověrku BOZP po dohodě s odborovou organizací, čímž došlo k porušení § 108 odst. 5 zákoníku práce.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

Bod č. 2 Plnění opatření z poslední kontroly SIBP (§ 322 ZP, bod 1.1 části VI BOZP KSVS)

Cílem kontroly bylo zjistit, jak zaměstnavatelé odstraňují závady zjištěné při předešlé kontrole SIBP.

U sledovaných zaměstnavatelů bylo kontrolováno, zda:

- Zaměstnavatel umožnil SIBP výkon kontroly a vytvořil podmínky pro její provedení,
- byly odstraněny závady zjištěné OS při poslední kontrole SIBP.

Zjištěné závady:

V souvislosti s plněním opatření z poslední kontroly SIBP byly zjištěny závady u 5 zaměstnavatelů. Jednalo se o následující závady:

1. Zaměstnavatel neodstranil závadu zjištěnou poslední kontrolou SIBP spočívající v povinnosti odstranit poškozené nosné sloupky, čímž opakovaně porušil § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jedná se rovněž o nedodržení bodu 1.1. části VI BOZP KSVS, případně přijatých harmonogramů k odstranění závad.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

2. Zaměstnavatel neodstranil závadu zjištěnou poslední kontrolou SIBP spočívající v povinnosti pravidelné kontroly regálů, čímž opakovaně porušil § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, a jedná se rovněž o nedodržení bodu 1.1. části VI BOZP KSVS, případně přijatých harmonogramů k odstranění závad.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

3. Zaměstnavatel neodstranil závadu zjištěnou poslední kontrolou SIBP spočívající v povinnosti opravit poškozenou konstrukci přístřešku, čímž opakovaně porušil § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

4. Zaměstnavatel neodstranil závadu zjištěnou poslední kontrolou SIBP spočívající v povinnosti vybavit zaměstnance obsluhující paletový vozík pro činnost zakládání materiálu do regálu vhodným OOPP, čímž opakovaně porušil § 5 odst. 1 věta první zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a bod 4. 7. 3. ČSN 26 9030 zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

5. Zaměstnavatel neodstranil závadu zjištěnou poslední kontrolou SIBP spočívající v povinnosti aktualizovat kategorizaci prací, čímž opakovaně porušil § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 108 odst. 2 písm. c) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a jedná se rovněž o nedodržení bodu 1.1. části VI BOZP KSVS, případně přijatých harmonogramů k odstranění závad.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

6. Zaměstnavatel neodstranil závadu zjištěnou poslední kontrolou SIBP spočívající v povinnosti přijmout opatření pro zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí, včetně podmínek pro poskytování první pomoci, čímž opakovaně porušil § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a jedná se rovněž o nedodržení bodu 1.1. části VI BOZP KSVS, případně přijatých harmonogramů k odstranění závad.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

Bod č. 3 plnění povinnosti zaměstnavatele dodržovat lhůty revizí elektrických instalací (§ 3 odst. 4 písm. a) až c) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize) a plnění povinnosti zaměstnavatele aktualizovat poskytování OOPP na základě novely nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

U sledovaných zaměstnavatelů bylo v rámci plnění těchto povinností kontrolováno, zda:

- Zaměstnavatel má stanovený revizní plán,
- zaměstnavatel dodržuje termíny periodických revizí el. instalací,
- zaměstnavatel dodržuje vstupní revize el. instalací,
- zaměstnavatel prokazatelně seznamuje zaměstnance s používáním OOPP,
- zaměstnavatel aktualizoval určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku.

Zjištěné závady:

Při plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s dodržováním lhůt revizí elektrických instalací a aktualizací poskytování OOPP na základě novely nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, byly zjištěny závady u 14 zaměstnavatelů. Jednalo se o následující závady:

1. Zaměstnavatel nebyl v době kontroly SIBP schopen doložit, zda zaměstnanci byli prokazatelně seznámeni s používáním osobních ochranných pracovních prostředků, čímž došlo k porušení § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Závada byla zjištěna u 9 zaměstnavatelů.

2. Zaměstnavatel neaktualizoval určení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků, čímž došlo k porušení § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Závada byla zjištěna u 12 zaměstnavatelů.

3. Zaměstnavatel nedoložil periodickou revizní zprávu od el. instalace, čímž došlo k porušení § 3 odst. 4 písm. b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Závada byla zjištěna u 3 zaměstnavatelů.

4. Zaměstnavatel nedoložil mimořádnou revizi jeřábu, která dokazuje, že byl jeřáb po odstavení z důvodu stavu nezpůsobilého provozu opraven, čímž došlo k porušení § 3 odst. 4 písm. b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

Bod č. 4 – fyzická kontrola pracovišť

Fyzická kontrola byla zaměřena na všeobecnou kontrolu pracovišť:

U sledovaných zaměstnavatelů bylo v rámci plnění těchto povinností kontrolováno, zda:

- Jsou únikové cesty a východy trvale volné,
- jsou u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách zřízena zábradlí,
- jsou zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků opatřeny značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami,
- jsou udržovány volné příjezdové komunikace pro k rozvodným zařízením elektrické energie a pro požární techniku,
- jsou pracoviště pravidelné udržované, uklízené a čištěné,
- jsou zaměstnanci vybavení příslušným OOPP odpovídajícím danému riziku,
- jsou pracoviště s výskytem rizika dostatečně bezpečnostně značena.

Při fyzické kontrole se všeobecným zaměřením bylo zjištěno celkem 47 závad u 13 zaměstnavatelů.

Při fyzické kontrole se všeobecným zaměřením byly zjištěny následující závady:

- *Zastavěné hasicí přístroje a el. Rozvaděč – porušen § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.*
- *Poškozené zdi, velká prohlubeň do podlahy a celkově nedostatečná údržba – porušen § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Stohování poškozených manipulačních jednotek – porušen § 5 odst. 1 věta první zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bod 4.4.13 ČSN 26 9030.*
- *Zaměstnanci, kteří prochází skladem, jsou vystaveni v důsledku stohování poškozených manipulačních jednotek riziku pádu materiálu na hlavu a nejsou vybaveni helmou jako OOPP – porušen § 104 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Na pracovištích zaměstnavatele se nachází velké riziko střetu s vozíkem a velké riziko pádu materiálu ze stohu, aniž by měl pracoviště dostatečně vybavena bezpečnostním značením upozorňujícím na tato vyskytující se rizika – porušen § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Na vyvýšených pracovištích dochází k nakládání zboží na paletové vozíky takovým způsobem, že hrozí riziko pádu zaměstnance. Ačkoliv jsou pracoviště v některých místech v úrovni vyšší o 0,5 m od podlahy a bylo by nutné tato pracoviště opatřit zábradlím, slouží zároveň jako nakládací rampa, kde by zábradlí bránilo pracovnímu postupu. Zaměstnavatel musí tyto okraje opatřit bezpečnostním značením – porušen § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Na venkovních plochách dochází k nesprávnému skladování na místech, které nejsou pro skladování materiálu určeny. Navíc skladování často nesplňuje podmínky dané příslušnými právními předpisy, jako je například zákaz vzájemného opírání, stohování poškozených manipulačních jednotek a další – porušeny body 10.2 a 10.4 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a příslušné body ČSN 26 9030 Manipulační jednotky–Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.*

- *U skladů chybí místní řád skladu a bezpečnostní značení se zákazem vstupu nepovolaným osobám – porušen bod 10.4 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a bod 4.1.1. ČSN 26 9030 Manipulační jednotky–Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.*
- *Nádrž s vodou pro oplach materiálu obsahující chemickou látku (druh kyseliny) nad kterou se zaměstnanci musí při svém pracovním postupu nahnout nad tuto nádrž pro správné uchopení materiálu pojezdným jeřábem, přičemž nejsou při této činnosti chráněni proti pádu do nádrže – porušen § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*
- *Stohování materiálu na sebe do patra bez manipulačních jednotek. Uvnitř stohovaných kartonových krabic se nachází sklo a některé krabice jeví známky přetížení nosnosti a hrozí sesunutí – porušen bod 10.2 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Ve skladu zaměstnanci manipulují se stohovaným materiálem pomocí paletového vozíku, přičemž nejsou vybaveni OOPP pro ochranu hlavy – porušen § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a bod 4.7.3 ČSN 26 9030.*
- *Chybějící bezpečnostní značení informující o výskytu jeřábu a zákazu vstupu nepovolaným osobám – porušen § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Zašlé bezpečnostní značení, upozorňující – porušen § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Různě velké otvory do jímek s různým materiálem, aniž by tyto otvory byly řádně zabezpečeny a označeny – porušen bod 5.9 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Ocelové lanko, které je povolené a visí ve výšce, ve které ohrožuje zaměstnance při práci. Ocelové lanko je pokryté gumovou ochranou proti pořezání, ale tato gumová ochrana je v některých místech ocelového lanka poškozená, nebo zcela chybí – porušen § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Zakládání materiálu (krabice se skleněnými výrobky) do regálů pomocí žebříků. Při kontrole návodu k žebříku značky Alve bylo zjištěno, že je na tomto žebříku zakázáno nosit břemena a vyklánět se z něj, tzn. není vhodný pro ruční skladování materiálu – porušen § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo*

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- *Lékárnička s nesprávným označením – porušen § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.*
- *Pracoviště v rozdílné výšce oproti podlaze, přičemž není dostatečné bezpečnostní značení pro rozlišení rozdílné výšky podlahy a minimalizaci zakopnutí zaměstnanců při vstupu a sestupu – porušen § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Absence ochranné lišty na lávce – porušen bod 5.6 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Část konstrukce roštové lávky-konkrétně jeden z jejích sloupů, zasahuje do komunikace pro dopravní prostředky – porušen bod 5.1 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Zašlé bezpečnostní značení prvního a posledního schodu u schodů vedoucích k pecím – porušen § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)*
- *Absence zákazu chůze v místech, kde není možné zajistit bezpečný prostor pro pěší (dopravní komunikace slouží zároveň jako pěší) – porušen 10.13 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Vysoké riziko střetu osob s vysokozdvizným vozíkem, aniž by toto riziko bylo vhodným bezpečnostním opatřením minimalizováno – porušen § 102 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a bod 3.4.8. přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Absence ochranné lišty na schodišti – porušen bod 3.3.5 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Chybějící vhodná ochranná konstrukce na ochozu kolem stroje – porušen bod 5.6 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*
- *Poškozená podlaha – porušen § 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*
- *Mezera mezi zábradlím a zdí na roštové podlaze na ochozu kolem pece – porušen bod 3.3.4. přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.*

Závada v rámci povinností zaměstnavatele vůči odborové organizaci:

U zaměstnavatele došlo koncem roku 2022 ve spolupráci s KHS k aktualizaci kategorizace práce, přičemž dané nebylo projednáno s odborovou organizací – porušen § 108 odst. 2 písm. c) bod 1. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Závada byla zjištěna u 1 zaměstnavatele.

Seznam kontrol jednotlivých ZO s daty

	ZO	DATUM KONTROLY
1	ADFORS - LCP	12.5.2023
2	AGC Flat Glass a.s.,závod Barevka	6.11.2023
3	AGC Flat Glass Czech a.s., Řetenice	14.3.2023
4	AGC Flat Glass Czech a.s., závod Kryry	12. 12. 2023
5	AGC Flat Glass Czech a.s., závod Oloví	13.11.2023
6	Crystal Bohemia a.s., závod Světlá nad Sázavou	23.3.2023
7	Crystal BOHEMIA Poděbrady	27.2.2023
8	Crystalex CZ, s.r.o. (Nový Bor)	18.4.2023
9	Česká mincovna, a.s.	30.3.2023
10	Český porcelán, a.s.	8.3.2022
11	DESKO a.s.	29.11.2023
12	EUTIT s.r.o.	3.8.2023
13	G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.	22.11.2023
14	Ideal Standard s.r.o.	5.4.2023
15	LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Znojmo	19.4.2023
16	LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně	4.5.2023
17	Moser a.s.	21.11.2023
18	O-I Czech Republic a.s.	19.10.2023
19	O-I Manufacturing Czech Republic a.s. závod Nové Sedlo	4.4.2023
20	PRECIOSA-LUSTRY, a.s.	27.6.2023
21	PRECIOSA-ORNELA a.s.	13.9.2023
22	Rudolf Kämpf s.r.o.	19.9.2023
23	Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. Závod 3 - CP	20.4.2023
24	Saint-Gobain ADFORS, s.r.o.	20.4.2023
25	Sklárny Kavalier	2.3.2023
26	SKLÁRNY MORAVIA Úsobrno	21.3.2023
27	Sklářske stroje Znojmo s.r.o.	30.11.2023
28	Střední škola AGC a.s.	8.3.2022
29	THUN 1794 a.s. (Klášteřec)	17.5.23
30	THUN 1794 a.s. (Lesov)	22.11.2023
31	THUN 1794 a.s. (Nová Role)	10.8.2023
32	Unifrax s.r.o.	1.8.2023
33	Union Lesní Brána a.s.	17.8.2023
34	VITRABLOK	3.4.2023